


RUPTURAS POR IMPACTO



Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Llanta (Neumático) Radial

APARÊNCIA

Ruptura localizada através da banda de rodagem e carcaça.

CAUSAS PROVÁVEIS

Impacto severo e penetração com objeto estranho.

RECOMENDAÇÃO

Sucatear a carcaça.

PREVENÇÃO EVITA O SUCATEAMENTO DE CARÇAÇAS